RADONFRITT.NU
LR-Konsult & Installation AB
Tel: 013-21 08 80

# Radonrapport

**Ansvarig mätutförare:** Roger Pihl
**Kommentar för mätning:**
Finspång Igelkottsvägen 10. Gillestuga källarplan
**Datum för rapport:** 2022-03-04
**Instrument:** Radon Eye Plus S/N PE22103250077

## Vald period


Från: 2022-03-01 12:48
Till: 2022-03-04 07:50

## Radonhalter (Statistiska felet angivet med en standardavvikelse)

### Data för alla punkter i grafens interval

| | |
|---|---|
| Genomsnittlig radonhalt | 302 ± 4 Bq/m$^3$ |
| Lägsta värde | 227 Bq/m$^3$ |
| Högsta värde | 351 Bq/m$^3$ |
| Instrument-temperatur (Medelvärde) | 20.0 °C |
| Relativ fuktighet (Medelvärde) | 31.0 % |

## Graf för period



RADONFRITT.NU
LR-Konsult & Installation AB
Tel: 013-21 08 80

# Radonrapport

**Ansvarig mätutförare:** Roger Pihl
**Kommentar för mätning:**
Finspång Igelkottsvägen 10. Vardagsrum bottenplan
**Datum för rapport:** 2022-03-04
**Instrument:** Radon Eye Plus S/N PE22103250076

## Vald period

Från: 2022-03-01 12:41
Till: 2022-03-04 07:43

## Radonhalter (Statistiska felet angivet med en standardavvikelse)

Data för alla punkter i grafens interval

| | |
|---|---|
| Genomsnittlig radonhalt | 418 ± 4 Bq/m$^3$ |
| Lägsta värde | 309 Bq/m$^3$ |
| Högsta värde | 513 Bq/m$^3$ |
| Instrument-temperatur (Medelvärde) | 20.0 °C |
| Relativ fuktighet (Medelvärde) | 31.0 % |

## Graf för period

